



# نکات استفاده از ماسک

# انواع ماسک



- دو لایه پارچه بی بافت اسپان باند (spunbond) با گرماژ ۲۰ تا ۲۵
- یک لایه پارچه ملت بلون با گرماژ ۱۷ برای مصرف عمومی و گرماژ ۲۵ برای مصرف پزشکی



- دو لایه پارچه بی بافت اسپان باند (spunbond) با گرماژ ۲۵ تا ۳۰
- دو لایه ملت بلون
- یک لایه پارچه بی بافت SMS با گرماژ ۱۷ بین دو لایه ملت بلون